



МВД РФ

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
по ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Титову И.В.

titov.igor@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

160014, г.Вологда, ул. Саммера, 6,
тел.79-45-64

17.02.2016 № 22/ч-3/167800

на № _____ от _____

[о рассмотрении обращения]

Уважаемый Игорь Владимирович!

Ваше обращение от 28.01.2016 № 35-6477 рассмотрено Управлением Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области.

Сообщаю Вам, что транспортное средство, как правило, имеет несущий кузов или рамную конструкцию, где кузов или рама являются основным элементом базового транспортного средства, на котором нанесен идентификационный номер изделия - (VIN).

В результате замены кузова или рамы, автомобиль утрачивает основные элементы базового транспортного средства и фактически получает технические характеристики, схожие с другим транспортным средством, имеющим иной идентификационный номер, нанесенный на кузове или раме.

Кроме этого, замена основных элементов базового транспортного средства, подразумевает фактическое удаление идентификационного номера транспортного средства, присвоенного организацией изготовителем и указанного в паспорте транспортного средства, что в последствии приведет к невозможности его идентификации.

В соответствии с требованиями п. 24 Административного регламента, утвержденного приказом МВД РФ от 07.08.2013 года № 605, государственная услуга не предоставляется в следующем случае: обнаружение признаков скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки, нанесенной на транспортные средства организациями-изготовителями.

Следовательно, в Вашем случае, на автомобиле Газ Соболь замену кузова проводить нельзя.

И.о. начальника

исп. Пиявкин С..В.
т. 76-51-86

Д.Е. Воробьев